

例2

発生 状況

オーバーロードにより変形したクランプを使用し、1点つりでつり上げ作業中にクランプが破損し、つり荷が落下した。

原因

不良クランプ使用による落下

他の要因

作業前未点検、1点つり

VAR型



SL型





類似機種


G型・AMS型
VA型・VAS型・VAN型

類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型




対策



禁止

● 本体の変形したものは使用禁止



- 作業開始前の点検の厳守。
- 2点つり厳守