

例6

発生状況

縦つり用クランプSL型で1点つりし、他のブロックと組み合わせるためにクレーンを巻下げた際に、バランスがくずれクランプがつり荷から外れた。



SL型

類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型


原因

他の物へ接触による落下


他の要因

クレーン操作ミス、1点つり


1




2



3



対策



● 2点つりの厳守。