

例7

発生状況

縦つり用クランプSL型を1点つりで鋼板を運搬しクレーンを巻下げつり荷を着床させるときに他の部材にクランプが引っ掛かり、クランプ力がなくなりつり荷が落下した。



SL型

類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型


原因

他の物へ接触による落下


他の要因

クレーン操作ミス、1点つり

1




2



対策

- 2点つりの厳守。



- つり上げ、運搬、巻下げ時には、クランプやつり荷を他の物に接触させないこと。

3

