

例10

発生状況

縦つり用クランプSL型で、長尺物を1点つりし、つり荷を運搬させた時、つり荷が激しく揺れ動き、クランプが外れてつり荷が落下した。



SL型

類似機種

RS型・RST型・SLT型
E型・WOL型


原因

つり荷のバランス不良による落下


他の要因

1点つり


1



2



対策



- 2点つりの厳守。
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止。