

例13

発生状況

横つり用クランプVAR型2台で、2枚の鋼板を縦つりで尚且つ共づりしながらつり上げた。



VAR型

類似機種

G型・AMS型
VA型・VAS型・VAN型


原因

共づりによる落下


他の要因

クランプ選定間違い、1点つり


1



2



対策



- 共づり禁止。
- 適正作業の厳守。
- 適正クランプの使用。
- 縦つりクランプを1枚づつ、2点つりで使用する。