

例14

発生 状況

1個のフックで別々のブロックを二段つりし、ブロックの着床に気をとられて、上段と下段ブロックが側板に接触したのがわからず、クレーンを巻降ろした為落下した。

原因

段つりによる落下

他の要因

クレーン操作ミス、1点つり




G型


類似機種

VAR型・VA型・AMS型
VAS型・VAN型


1




2



3



対策



- 段つり厳禁。
- つり荷の落下・転倒
範囲内立入禁止。