

例16

発生状況

クランプの差し込み不足を直す為クレーンを巻下げようとしたが、操作ボタンを押し間違え巻上げた為、クランプが外れて鋼材が転倒した。



G型

類似機種

VAR型・VA型・AMS型
VAS型・VAN型


原因

クレーン操作誤りによる落下


他の要因

差し込み不足、1点つり


1



2



3



対策

- 2点つりの厳守。
- ペンダントを持ちながらクランプを操作しないこと。
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止。

