

例17

発生状況

横つり用クランプVA型で、取り外したクランプがクレーンの巻上げと同時に形鋼のフェースに引っ掛かり形鋼が転倒した。



VA型

原因

クレーン操作誤りによる落下


他の要因

使用後の予防対策不足


類似機種

VAR型・G型・AMS型
VAN型・VAS型

1



2



対策

- 取り外したクランプは鋼材の上に預けるか、クレーンの巻上げで引掛けない様にご注意して下さい。

