

例21

発生状況

水平つり用クランプHOS型を2点つりで形鋼の引き起し・つり上げを行い、形鋼が直立後クランプのクランプ力が低下し、つり荷からクランプが外れつり荷が転倒した。



HOS型

類似機種

HO型・HOW型・VAF型


原因

クランプ選定間違いによる落下


他の要因

クランプ使用方法の誤り


1



2



対策



G型



- 水平つり用クランプで、引き起し作業は禁止。また、形鋼への使用禁止。
- 作業に適合した機種を選定する。
- つり荷の落下転倒範囲内立入禁止。

3

