

例24

発生 状況

縦つり用クランプSL型1台（1点つり）で引き起し作業中に、クランプのつり荷への差し込み不足が原因でクランプがつり荷から外れた。



SL型

類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型


原因

差し込み不足による落下


他の要因

1点つり

1




2



対策

差し込み不足



- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止。
- つり荷がクランプの開口部奥に当るまでしっかり差し込んでから使用すること。
- 2点つり厳守