

例28

発生状況

横つり用クランプG型をつり荷の下からクランプして1点つりでつり荷を運搬、着床時に他の部材に乗り上げたため、クランプが外れ、つり荷が倒れた。



G型

類似機種

VAR型・VA型
AMS型・VAN型・VAS型


原因

取付方法の誤りによる落下


他の要因

クレーン操作ミス、1点つり、機種選定


1



2



対策



- 適正クランプの使用。
- 適正作業の厳守。
- 構造物のつり上げには3～4点つりを厳守。