

例33

発生状況

H鋼材390kgを横つり用クランプAMS型で引き起し作業中、つり環にワイヤーをかけずに取手にワイヤーをかけて巻上げたため、H鋼材が転倒し、頭部を損傷し死亡。

原因

使用方法の誤りによる落下

他の要因

転倒範囲の立入




AMS型


類似機種

VAR型・G型・VA型・VAN型
VANL型・BM型・BMB型


1



2



対策



- 正しい使用法の講習
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止