

例1

発生状況

縦つり用クランプである部品を2点づりし、部品同士の組合せのため、クレーンを巻下げてから部品の位置変更の際に、誤ってクレーンを巻上げてしまいもう一方の部品も同時につり上がり、はなはだしい荷重オーバーでクランプが破損してつり荷が落下した。

原因

過荷重でクランプ破損による落下

他の要因


クレーン操作ミス




類似機種

SL型・RST型
SLT型・E型・WOL型


1



2



3



対策

- つり荷の状態を良く確認すること。