

例3

発生状況

球面アゴの欠落したねじ式クランプSBN型を使用し、1点つりで鋼板を運搬中、つり荷からクランプが外れつり荷が落下した。



SBN型

類似機種

SBB型・SBB型


原因

不良クランプ使用による落下


他の要因

作業前未点検、1点つり

1




2



対策

- SBN型、SBB型の球面アゴはクランプ力発生の為の重要品です。変形、摩耗、作動不良のものは交換して下さい。



- 作業開始前の点検の厳守。
- 不良クランプの使用禁止。
- 2点つりの厳守。

