

## 例5

### 発生状況

縦つり用クランプSL型で1点つりで異形部材をつり上げ運搬後、つり荷の着床時バランスを崩し、クランプが外れつり荷が落下した。

一般にクランプは機構上、横すべりに対しては材料をはさむ力が極めて弱い。



SL型

類似機種


RS型・RST型  
SLT型・E型・WOL型

### 原因


着床、無負荷時の落下

他の要因

つり荷のバランス不良



### 対策



- 着床時につり荷の安定が悪いものはねじ式クランプを使用する。
- 2点つりの厳守。

SBN型

SBB型



- つり荷の落下・転倒範囲内立入厳禁。
- 異形材のつり上げ・運搬には、必ず2個以上のクランプを使用し、偏荷重に十分注意してください。