

例8

発生状況

L形鋼を横つり用クランプVAR型を使用し、2点つりで運搬中に、つり荷が他の物に接触し衝撃荷重によりクランプが外れ、つり荷が落下した。



VAR型

類似機種


G型・AMS型
VA型・VAS型・VAN型

原因


他の物へ接触による落下

他の要因
クレーン操作ミス


1



2



対策



- つり荷やクランプに衝撃荷重が働くような使い方をしないこと。
- つり荷の落下転倒範囲内立入禁止。

3

