

例19

発生状況

縦つり用クランプSL型を用いて、水平つりで使用したところ、つり荷がバランスをくずし、鋼板が横すべりをおこし落下した。



SL型

原因


クランプ選定間違いによる落下

他の要因
つり荷のバランス不良


類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型


1



2



対策



- 鋼板の水平つりには、水平つり用クランプまたは、横つり用クランプによる4点つりを推奨。
- 適正クランプの使用。

VAR型



HO型



G型

