

例20

発生状況

1個の水平つり用クランプHO型を使用しプレス作業中、クランプがつり荷から外れて、つり荷が落下し作業者が負傷した。



HO型

類似機種

HOW型・HOS型
VAF型・VAFS型


原因

クランプ選定間違いによる落下


他の要因

1点つり


1



2




対策



SBN型

SBB型



● 用途に合ったクランプを使用する。

● 2点つりの厳守