

例27

発生 状況

縦つり用クランプRS型で、締付ロックを解除した状態で、1点つりでつり荷をつり上げたと
ころ、着床時に開放レバーが作動し、開放ロッ
ク状態となりつり荷からクランプが脱落した。



RS型

原因


取付方法の誤りによる落下

他の要因
1点つり


類似機種

RST型

1





2



対策

● ロック装置は
必ず締めて使
用する。



● 2点つり
の厳守。

3

