

例31

発生状況

塗装面を保護するためにクランプの当り面にブリキをはさんでつり上げた所、つり荷からクランプが外れつり荷が落下した。

原因

取付方法の誤りによる落下

他の要因

クランプの選定ミス、使用条件の未確認




E型


類似機種

RS型・RST型
SL型・SLT型・WOL型

1





2



対策

- つり荷にキズをつけたくない場合は、縦つり用無傷クランプ NEC型を使用して下さい。



〔塗装面を完全に保護出来るものではありません〕