

例36

発生 状況

鋼矢板引き抜き用クランプPER型で鋼矢板(L=611mmⅡ型,H=8mm,W=288kg)をサイレントパイラーにて地切り後、PER型で抜き切り・つり上げ運搬を行ったところ、対岸につり荷を着床させ、寝かせる際クランプからつり荷が抜け落ちた。

原因

使用方法の誤りによる落下

他の要因

長尺物、軽量物のつり上げ未対応


PER型



類似機種

PE型


1



2



対策



- 「PE型・PER型」は、抜き切り・つり上げ運搬には、使用できません。抜き切り・つり上げ運搬には、必ずねじ式クランプを併用してご使用下さい。

- 歯板・旋回アゴ等の摩耗の点検
- 定期点検の実施
- 安全作業用資料の配布
- 正しい使用方法の講習
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止

- 長尺物の縦つり運搬にSBB型かSBN型クランプを兼用下さい。

SBN型

