

例4

**発生
状況**

整備不良（カムやウスの歯先摩耗、ロック装置不良、リンクの作動不良等）のクランプを使用し、引き起こし時又は着床時、クランプが外れた。

類似機種

全機種


原因

不良クランプ使用による落下


他の要因

作業前未点検

1



2




対策

不良クランプ

不良部品

交換



● カムやウスの歯先が規定寸法以上摩耗しているクランプは、使用できません。

● 作業開始前の点検の厳守。