

例34

発生状況

縦つり用無傷クランプNE-500kgで一点つりし、クサビ締付ねじを締めず、ストッパーカムのみで鋼板を引き起こし、まくら木を移動させるため、つり荷の落下・転倒範囲内に入った時、つり荷からクランプが外れ足に当たった。
(クランプの使用方法を知らなかった)



NE型

類似機種


原因

使用方法の誤りによる落下


他の要因

転倒範囲の立入、1点つり


1



2



対策



- 正しい使用方法の講習
- 安全作業用資料配布
- 2点つりの厳守
- つり荷の落下・転倒範囲内での作業禁止
- 「無傷クランプ」の特別教育の実施

